

A n n e s s o 2

Documentazione fotografica



Foto 1: Panoramica di parte della gradonatura Est con vista della discarica terrigena (in alto a sx) e del fondo scavo allagato (in basso a dx)



Foto 2: Parte terminale della gradonatura Est con fondo scavo parzialmente allagato



Foto 3: Vista generale della cava da Nord (durante il periodo estivo); sullo sfondo i lavori di scopertura del versante Sud



Foto 4: Vista generale della gradonatura Ovest (la perforatrice è a quota 0)



Foto 5: Sullo sfondo i lavori di scopertura nel settore SE; in primo piano l'autocarro sul piano +10



Foto 6: Lavori di realizzazione delle scarpate sommitali nel settore SE



Foto 7: Vista della gradonatura Sud con cascatella d'acqua dal piano 0 al piano -30 in occasione delle piogge di fine Settembre



Foto 8: Lavori di realizzazione in corso della rampa dal piano 0 (dove sono i vari mezzi d'opera) al piano -10