

INDIVIDUAZIONE

La presente relazione tecnica è attinente alla sistemazione dell'argine in prossimità di complesso industriale posto in comune di Pistoia, località Canapale, Via Fiorentina n.359, in sinistra del Torrente Brusigliano.-

Il complesso, costituito da vari corpi di fabbrica, è rappresentato al N.C.E.U. del comune di Pistoia nel foglio di mappa 157 dal mappale 149 e nel foglio di mappa 158 dai mappali 300 e 243.-

DESCRIZIONE DEI LUOGHI

A seguito dei lavori di modifica dell'argine, eseguiti dalla Provincia di Pistoia nel luglio del 1998, alcuni impianti e manufatti facenti parte del complesso industriale, non risultano più a distanza regolamentare dal nuovo fondo ciglio del Torrente Brusigliano.-

In base alla nuova sistemazione, il Torrente Brusigliano è contenuto, sul lato del complesso, da un argine posto ad una quota che varia da + 1,00 lungo la strada di accesso a + 1,15 sull'estremità sud est del lotto.-

DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'argine sul Torrente Brusigliano non ha andamento regolare; la sua larghezza varia da ml. 4,00 a ml. 3,50. Il progetto della Provincia di Pistoia prevedeva una larghezza costante di ml. 3,50, per cui l'Amministrazione Provinciale dovrà provvedere a rettificare l'andamento dell'argine.-

Le opere a carico della società scrivente consistono:

- a) nella realizzazione di un mero a retta, in calcestruzzo armato, per consentire il rispetto della distanza minima di ml. 4,00 prevista dalle norme;
- b) nella posa in opera di un cancello in corrispondenza della viabilità principale;
- c) nella formazione di una rampa che consenta l'accesso dei mezzi lungo l'argine.-

Pistoia li

il tecnico

(ing. Mario Bechi)

